


# JUNTAS OSSR (BAJO PEDIDO)

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## MATERIAL DE INSTALACIÓN ATEX

Junta de estanqueidad para roscas de entrada de prensaestopas.

- Sellado para grado IP
- Material: Nylon



### REFERENCIAS ROSCA MÉTRICA - TIPO ARMADO (SUMINISTRADAS BAJO PEDIDO)

Designación::	D	d	t
OSSR M16 Armado	26	16	2
OSSR M20 Armado	30	20	2
OSSR M25 Armado	35	25	2
OSSR M32 Armado	44	32	2
OSSR M40 Armado	53	40	2
OSSR M50 Armado	66	50	2
OSSR M63 Armado	81	64	2
OSSR M75 Armado	97	75	2
OSSR M90 Armado	110	90	2
OSSR M100 Armado	119	100	2
OSSR M115 Armado	134	115	2

### REFERENCIAS ROSCA MÉTRICA - TIPO NO ARMADO (SUMINISTRADAS BAJO PEDIDO)

Designación:	D	d	t
OSSR M16 No Armado	24	16	2
OSSR M20 No Armado	27	20	2
OSSR M25 No Armado	32	25	2
OSSR M32 No Armado	40	32	2
OSSR M40 No Armado	48	40	2
OSSR M50 No Armado	58	50	2
OSSR M63 No Armado	73	64	2
OSSR M75 No Armado	85	75	2
OSSR M90 No Armado	100	90	2
OSSR M100 No Armado	112	100	2
OSSR M115 No Armado	116	115	2

### REFERENCIAS ROSCA NPT (SUMINISTRADAS BAJO PEDIDO)

Designación:	D	d	t
OSSR 1/2"	30	22	2
OSSR 3/4"	35	27	2
OSSR 1"	44	34	2
OSSR 1-1/4"	54	43	2
OSSR 1-1/2"	67	49	2
OSSR 2"	72	61	2
OSSR 2-1/2"	86	73	2
OSSR 3"	110	90	2
OSSR 3-1/2"	120	102	2
OSSR 4"	125	114	2